

Achtung : Geschoßabpraller beim Vogelschießen

Auf folgenden Bericht der Kreispolizeibehörde HSK wird ausdrücklich hingewiesen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Da es im Sauerland bei den diesjährigen Schützenfesten vermehrt zu Rückpraller gekommen ist, weisen wir Sie auf Untersuchungen der DEVA mit folgenden Ergebnissen hin:

Die DEVA teilt mit: In Vorbereitung auf die diesjährigen Wettkämpfe der Vogelschützen (Schützenfeste) sind uns insgesamt vier Laborierungen von fabrikgeladenen Königspatronen im Kaliber 16/70 zu Gasdruck- und Geschwindigkeitsmessungen übergeben worden. In drei von vier dieser Laborierungen wurde die geforderte Energie für Flintenlaufgeschosse von mindestens 1.000 Joule (nach Schießstandrichtlinie Punkt 7.1) nicht erreicht und zum Teil deutlich unterschritten. In einem Fall konnte im Mittel dieses Energieminimum gerade so erreicht werden. Das bedeutet aber, dass Einzelwerte auch darunter liegen.

Wir weisen darauf hin, dass in Anbetracht dieser Energiesituation Rückpraller nicht ausgeschlossen sind.

Bei den untersuchten Königspatronen, ist auch eine Probe aus dem HSK der Marke: Schönebeck Germania „Trefferkönig“ negativ aufgefallen.

Zur Vermeidung von Unfällen, rege ich an die Schützenvereine, bei denen das Vogelschießen noch bevorsteht und die Flintenlaufgeschosse verwenden , über das o.g. Ergebnis der DEVA zu informieren. **Als Sofortmaßnahme in der laufenden Saison wird den betreffenden Vereinen empfohlen,**

in eigener Verantwortung, der Sicherheitsbereich der Zuschauer unter Berücksichtigung der örtl. Gegebenheiten deutlich zu vergrößern.

Nachtrag zu Geschoßabpraller:

Als Reaktion auf die Untersuchung der Königspatronen durch die DEVA hat die Fa. Nammo Schönebeck GmbH aktuell per E-Mail mitgeteilt,

dass sie aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses aus Sicherheitsgründen ab sofort eine Rückrufaktion bei den Händlern für

Patronen mit den folgenden Losummern veranlasst hat:

04249/01/045

04249/01/046

04249/01/069

04249/01/070

04249/01/071

21049/01/214

21049/01/215

21049/01/216

21049/01/217

21049/01/218

Ich bitte Sie daher, Ihre Patronen hinsichtlich der o.a. Losnummern zu überprüfen.

Aus Sicherheitsgründen ist das Vogelschießen mit Patronen der o.a. Losnummern ab sofort untersagt.